

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/12844 – 3 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 144618 sz. bejelentés
V. Fővám tér – járda burkolathiba**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben az **V. kerület Fővám téren, a közúti villamosmegálló járdában** kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi meghibásodás a közúti villamos és metró aluljáró területén található, amely nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett hálózathoz. A terület illetékes kezelője nyilvántartásunk szerint a Budapest Közlekedési Zrt.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. június 12.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály