



címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 14927 – 2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 146308 sz. bejelentés**
IX. ker. Soroksári út - Haller u.
deltavágány, szegélykő sérülés
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **IX. Kerület Soroksári út - Haller utca** kereszteződésében, a deltavágánynál kialakult szegélykő sérülésre hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi meghibásodás a villamos vágányzóna területén található, amely nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett hálózathoz. A terület illetékes üzemeltetője nyilvántartásunk szerint a BKV Zrt.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. június 12.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály