

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 14930 – 2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 146321 sz. bejelentés**
XIX. ker. Simonyi Zsigmond utca (Sós utca buszmegálló) burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XIX. ker. Simonyi Zsigmond utca Sós utcai buszmegálló környezetében kialakult burkolathibákra** hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Helyszíni szemlénk alkalmával a bejelentésben szereplő helyszínt megvizsgáltuk. A buszmegálló területén az útpályán a szegély mellett két helyen alakult ki süllyedés, továbbá a bal keréknyomban felgyűrődés. A szegélykövek és a járda állapota megfelelő. Azonnali beavatkozást igénylő, balesetveszélyes hibát nem észleltünk.

Tájékoztatjuk, hogy az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési-, fenntartási feladatokat a rendelkezésre álló források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembevételével, kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük. A városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igény miatt elsősorban a közúti forgalomra veszélyt jelentő, azonnali beavatkozást igénylő problémák megszüntetésére szükséges sort kerítenünk.

A helyszínt a továbbiakban is figyelemmel kísérjük és amennyiben azonnali beavatkozás válik szükségessé a javítások elvégzése érdekében intézkedünk.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. június 19.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály