

címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 16540 – 2 /2024.**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 147620 sz. bejelentés**  
**III. ker. Bogdáni út 6. sz. - burkolathiba**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **III. kerület Bogdáni út 6. sz.** ingatlan előtt kialakult burkolathibákra hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

A bejelentésben szereplő burkolathibák a III. ker. Bogdáni úti buszvégállomás területén található, amely nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett hálózathoz. A terület illetékes kezelője nyilvántartásunk szerint a Budapesti Közlekedési Zrt.

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

A Társaságunk által kezelt felületeken található burkolathibák javítását fenntartási feladataink között előirányozzuk. Tájékoztatjuk, hogy az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési-, fenntartási feladatokat a rendelkezésre álló források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembevételével, kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük. A városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igény miatt, a kivitelezés időpontjával kapcsolatban nem tudunk információval szolgálni.

A javítások elvégzéséig kérjük szíves türelmét, egyben tájékoztatásunk elfogadását!

Budapest, 2024. július 3.

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály