



címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 16721 –2 /2024.**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 00147962 sz. bejelentés  
XVI. ker. Csömöri út 73. - burkolathiba**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XVI. kerület Csömöri út 73. sz.** ingatlan előtt kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteesszük a szükséges intézkedést.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt szakemberei által elvégzett kamerás vizsgálat megállapította, hogy a járda süllyedését az ingatlan tisztító aknájának hibája okozta, ezért felszólították az ingatlan tulajdonosát az akna és a járda szakszerű helyreállítására.

A javítások elvégzéséig kérjük szíves türelmét, egyben tájékoztatásunk elfogadását!

Budapest, 2024. július 8.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály