



címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 16971 – 2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 148161 sz. bejelentés**
VII. Erzsébet körút 41/A. sérült
aknafedél - bejelentés
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **VII. Erzsébet körút 41/A.** sz. ingatlan előtt kialakult közműszerelvényhibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

Tárgyi helyszínen a járdaburkolati hiba megszüntetését fenntartási feladataink között előirányozzuk. Tájékoztatjuk, hogy az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési-, fenntartási feladatokat a rendelkezésre álló források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembevételével, kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük. A városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igény miatt, a kivitelezés időpontjával kapcsolatban nem tudunk információval szolgálni.

A sérült szerelvény a távközlési hálózat részét képezi, melynek javításában Társaságunk nem illetékes.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. július 17.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály