



címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 18104–2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 149074 sz. bejelentés**
XIV. ker. Nagy Lajos király útja –
Szugló utca., burkolathiba kijelölt
gyalogátkelőhelyen
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XIV. kerület Nagy Lajos király útja – Szugló utca kereszteződésében**, a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A kijelölt gyalogos-átkelőhely burkolatának javítását előirányozzuk fenntartási programunkba. Tájékoztatjuk, hogy az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési-, fenntartási feladatokat a rendelkezésre álló források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembevételével, kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük. A városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igény miatt a kivitelezés időpontjával kapcsolatban nem tudunk információval szolgálni. A szegélysorok állapota megfelelő.

A vágányzónában kialakult hibák javításában Társaságunk nem illetékes.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. július 17.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály