

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 19091 – 2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 149936 sz. bejelentés
XVIII. ker. Üllői út 537.
gépkocsibehajtóban burkolathiba**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XVIII. kerület Üllői út 537.** sz. ingatlan előtt kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

Ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy a tárgyi probléma az ingatlan megközelítését szolgáló útcsatlakozás területén található.

Tájékoztatjuk, hogy a gépkocsibejárók területének (beleértve a kocsibehajtó alatt beépített áteresztisztítását is) fenntartása a közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. sz. tv. 41. §-a szerint az ingatlantulajdonosok (kezelők) feladata. A tv. végrehajtására kiadott 30/1988. MT. rendelet 30. §. 3 bek. értelmében „az ingatlan megközelítését szolgáló útcsatlakozás fenntartásáról annak az ingatlan a tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni, amelyre az útcsatlakozás a járművek számára a közútról való ráhajtást lehetővé teszi.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. július 29.

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály