

A [www.jarokelo.hu](http://www.jarokelo.hu) honlapon 2016.09.10-én megjelent, 15070 hivatkozási számú „Eldugult víznyelő” bejelentést a Bakonykarszt Zrt. Veszprém Üzemtechnika diszpécser szolgálata 2016.09.13-án továbbította az illetékesek kollégák felé. Ugyanezen a napon a csatornaszolgáltatási üzemegység dolgozói 13:20 és 15:20 között a Vitéz utca – Mártírok útja kereszteződésében felvonult.



1. kép a bejelentésben szereplő eltömődött csapadékvíz elvezető

A bejelentésben szereplő, nyelő ráccsal ellátott csapadékvíz elvezető aknát kézi erővel újra használhatóvá tették. Ezzel párhuzamosan a vérellátó személyzeti parkolójának bejáratában lévő csapadékvíz elvezető szerelvények tisztítását is megkezdték.



2. kép a bejelentésben szereplő kézi erővel kitisztított csapadékvíznyelő



3. kép a Vérellátó személyzeti parkolója a kitisztított nyelőkkel

A következő munkanapon a Bakonykarszt Zrt. dolgozói 12:40 és 13:25 között a csapadékvíz elvezető csövek és egyéb szerelvények, kézi erővel nem kivitelezhető tisztítását kombinált csatornamosó szippantó célgép felhasználásával maradéktalanul elvégezték.



4. kép csapadékvíznyelő tisztítás kombinált csatornamosó célgéppel

Az elvégzett munkálatokat a VM-CS-4468 és a VM-CS-4474 sorszámú munkalapok alapján a Bakonykarszt Zrt. képviselőjében készre jelentem.