



címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 19391 – 2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 150136 sz. bejelentés**
X. ker. Gyömrői út állapota
burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **X. ker. Gyömrői út 19-21. szám előtt lévő burkolathibákra** hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi hiba válaszuk megküldéséig helyreállításra került.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. augusztus 1.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály