

címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 21356 – 2 /2024.**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 150285 sz. bejelentés**  
**V. ker. Széchenyi rkp. 19. - közműhiba**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben az **V. kerület id Antall József rkp. járdában az V. kerület Széchenyi rkp. 19. sz. ingatlan vonalában** kialakult közműhibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

Tárgyi helyszínen a járdaburkolatban süllyedés vagy egyéb burkolati hiba nem észlelhető. A rongált szerelvény az MVM Energiakereskedelmi Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő gázvezeték hálózat részét képezi, amely javításával kapcsolatban Társaságunk hatáskörrel nem rendelkezik.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. szeptember 11.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály