



címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 21595 - 3 /2024.**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 150305 sz. bejelentés  
XI. Beregszász tér 14. megsüllyedt  
gázfedelek - bejelentés**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben az **XI. ker. Beregszász tér 14. számú ingatlan előtt** kialakult közműszerelvényhibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi útszakasz nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett hálózathoz. A terület illetékes kezelője nyilvántartásunk szerint Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. szeptember 11.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály