

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 20788 – 2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 150401 sz. bejelentés
XI. Budaörsi út 113. Sasadi út
Volánbusz megálló összefirkálva -
bejelentés frissítés**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XI. Budaörsi út 113.** sz. ingatlan előtti autóbuzsmegállóban lévő szennyeződésre hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Útellenőri szolgálatunk rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteesszük a szükséges intézkedést.

Társaságunk feladatkörébe az üzemeltetésünkbe tartozó közúti infrastruktúra műszaki állapotának fenntartása tartozik. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a jövőben a köztisztasági problémákkal kapcsolatban szíveskedjenek a BKM Budapesti Közművek Zrt. – FKF Köztisztasági Divízióját megkeresni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. augusztus 15.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály