

címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 19785 – 2 /2024**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 150497 sz. bejelentés**  
**Róbert Károly körút 70-74. szám előtti**  
**kátyú**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

## Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **Róbert Károly körút 70-74. szám előtt** kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi burkolathiba a 2017-ben felújított útszakaszon található, melynek garanciális időszaka még nem zárult le. A hibáról értesítettük a Róbert Károly körút felújításának kivitelezőjét.

A javítások elvégzéséig kérjük szíves türelmét, egyben tájékoztatásunk elfogadását!

Budapest, 2024. augusztus 6.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály