

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 20549 – 2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 150856 sz. bejelentés**
II. ker. Budakeszi út 1. - szerelvényhiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **II. kerület Budakeszi út 1. sz.** ingatlan előtt kialakult szerelvényhibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi helyszínen az útpálya állapota Társaságunk előtt ismert. Helyszíni ellenőrzésünk során a meghibásodással kapcsolatban felmerült az földgázhálózat érintettsége, amely nem tartozik a Társaságunk által kezelt létesítmények közé, ezért a problémáról értesítettük az illetékes MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t és kértük a meghibásodás okának azonosításával kapcsolatos vizsgálatukat. A vizsgálatok eredményétől függően Társaságunk a javítások elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. augusztus 15.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály