

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 20564 – 2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 151038 sz. bejelentés**
III. ker. Királyok útja - Pozsonyi utca
csomópont - burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **III. kerület Királyok útja - Pozsonyi utca csomópontban** kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi helyszínen az útpálya állapota Társaságunk előtt ismert. Helyszíni ellenőrzésünk során a meghibásodással kapcsolatban felmerült a több közműhálózat érintettsége, amelyek nem tartoznak a Társaságunk által kezelt létesítmények közé, ezért a problémáról értesítettük az illetékes üzemeltetőket és kértük a meghibásodás okának azonosításával kapcsolatos vizsgálatukat, amelyek eredményétől függően Társaságunk a javítások elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. szeptember 12.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály