



címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 20857 – 3 /2024.**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 151252 sz. bejelentés  
XXII. ker. Albertfalvai felüljáró –  
víznyelő hiba**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XXII. kerület Albertfalvai felüljárón** kialakult szerelvényhibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

Tárgyi helyszínen az útpályán süllyedés vagy egyéb meghibásodás nem észlelhető. A szerelvény a csapadékcsatorna hálózat részét képezi, amely nem tartozik a Társaságunk által kezelt létesítmények közé. Nyilvántartásunk, valamint az E-közmű térkép alapján a térség vízvezető rendszere a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. illetékességébe tartozik.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. szeptember 24.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály