

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 21650 – 5 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 151362 sz. bejelentés**
**II. ker. Széll Kálmán tér –
szerelvényhiba.**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **II. kerület Széll Kálmán tér – Margit körút vonalán** kialakult szerelvényhibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A korábban kezdeményezett vizsgálataink során megállapítást nyert, hogy a bejelentésben szereplő szerelvények a Budapesti Közlekedési Zrt. tulajdonában vannak. A problémáról értesítettük az illetékes szolgáltatót és kértük a szerelvény cseréjét. A Budapesti Közlekedési Zrt. tájékoztatása alapján az érintett fedlapok cseréjét előirányozták fenntartási feladataik között.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. november 6.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály