

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 22391 – 5 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 151711 sz. bejelentés**
II. ker. Hűvösvölgyi út 130. –
szervelés és burkolathiba.
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **II. kerület Hűvösvölgyi út 130.** sz. ingatlan előtt kialakult szervelés és burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

Társaságunk nyilvántartása szerint a NKM FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. 2019. év során a szóban forgó helyszínen 19UZ47914 számon rögzített üzemzavar bejelentés keretében a gázvezető szerveléneket szintbe helyezte a környező aszfaltburkolat megbontásával és helyreállításával. A szélső sáv jobb keréknyomában szintén üzemzavar bejelentés (21UZ74588) keretében 2022. év elején a csatlakozó szervelés cseréje zajlott az aszfaltburkolat ismételt megbontásával és helyreállításával. Fentiek alapján fenntartjuk álláspontunkat, amely szerint a vízmegállás a gázvezető csere keretében történt aszfalt helyreállításra vezethető vissza. A vízmegállás megszüntetése érdekében a kivitelezést végző céget felkértük a javításra.

A javítások elvégzéséig kérjük szíves türelmét, egyben tájékoztatásunk elfogadását!

Budapest, 2024. október 17.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály