



címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 24330 – 2 /2024.**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 152675 sz. bejelentés**  
**XII. ker. Szilágyi Erzsébet fasor 111. –**  
**megsüllyedt elzárócsapfedél**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XII. kerület Szilágyi Erzsébet fasor 111.** sz. ingatlan előtt kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

Tárgyi helyszínen az útpályán süllyedés vagy egyéb meghibásodás nem észlelhető. A sérült szerelvény a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvíz hálózat részét képezi, amely javításával kapcsolatban Társaságunk nem illetékes.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. október 3.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály