

címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 24413 – 2 /2024.**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 152944 sz. bejelentés  
XX. ker. Török F. u. 70. víznyelő  
dugulás**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XX. kerület Török Flóris utca 70.** sz. ingatlan előtt kialakult víznyelő meghibásodására hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi meghibásodás a közúti vasúti pálya biztonsági vágányzónáján belül található. A vágányzónán belüli terület üzemeltetését a Budapest Közlekedési Zrt. látja el, Társaságunk a hiba kijavításával kapcsolatban hatáskörrel nem rendelkezik.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. október 3.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály