

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 3601 – 2 /2025.**

tárgy: **JÁRÓKELŐ 153015 sz. bejelentés**
III. ker. Szentlélek tér, Járófelület
baletveszélyes

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **III. kerület Szentlélek tér** HÉV megálló rámpa burkolat állapotára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A megkeresésben jelzett probléma egy része a H5-ös HÉV elővárosi vasút Szentlélek téri megállóhely területén található, amely nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett hálózathoz. A terület illetékes kezelője nyilvántartásunk szerint a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt.

A meghibásodás okának azonosításával kapcsolatos vizsgálat folyamatban van, amelynek eredményétől függően Társaságunk a javítások elvégzése érdekében a szükséges intézkedést megteszi a kezelésében lévő terület érintettségében.

A javítások elvégzéséig kérjük szíves türelmét, egyben tájékoztatásunk elfogadását!

Budapest, 2025. február 18.

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály