



címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 23282 – 2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 153546 sz. bejelentés**
II. ker. Szilágyi Erzsébet fasor 109.
szervízút – útpályaburkolat állapota
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **II. kerület Szilágyi Erzsébet fasor szervízút** útpálya állapotra hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

A II. kerület Szilágyi Erzsébet fasor szervízút állapota Társaságunk előtt ismert. Útellenőri szolgálatunk rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

Az észlelt hibák javítását fenntartási feladataink között előirányozzuk. Tájékoztatjuk, hogy az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési-, fenntartási feladatokat a rendelkezésre álló források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembevételével, kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük.

A rendszeres lokális javításokat megszüntető hosszútávú megoldást az útszakasz teljes körű felújítása jelentené, amely azonban túlmutat a fenntartás feladatkörén és meghaladja Társaságunk lehetőségeit.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. szeptember 10.

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály