

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 25004 – 2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 153906 sz. bejelentés
XIV. ker. Csertő utca – Zsálya utca
sarok, aszfaltburkolat állapota**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XIV. kerület Csertő utca – Zsálya utca csomópont** előtti útpályán kialakult hibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Helyszíni szemlének alkalmával az útburkolatot megvizsgáltuk, azonban azonnali beavatkozást igénylő hibát nem észleltünk.

Tájékoztatjuk, hogy az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési-, fenntartási feladatokat a rendelkezésre álló források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembevételével, kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük. A városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igény miatt elsősorban a közúti forgalomra veszélyt jelentő, azonnali beavatkozást igénylő problémák megszüntetésére szükséges sort kerítenünk.

A helyszínt a továbbiakban is figyelemmel kísérjük és amennyiben azonnali beavatkozás válik szükségessé a javítások elvégzése érdekében intézkedünk.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. október 10.

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály