

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 23827 – 2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 154025 sz. bejelentés**
**II. ker. Széll Kálmán tér – szétesett,
korhadtt utcabútorok**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **II. kerület Széll Kálmán téren** kihelyezett utcabútorokon kialakult hibákra hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő padhibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A II. kerület Széll Kálmán téri padok állapota Társaságunk előtt ismert. A probléma megoldásának lehetőségeivel kapcsolatban a vizsgálat folyamatban van, amelyet követően a szükséges beavatkozásokat fenntartási feladataink között előirányozzuk. Tájékoztatjuk, hogy az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési-, fenntartási feladatokat a rendelkezésre álló források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembevételével, kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük. A városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igény miatt, a kivitelezés időpontjával kapcsolatban nem tudunk információval szolgálni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. szeptember 24.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály