

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 9865 – 2 /2025.**

tárgy: **JÁRÓKELŐ 154141 sz. bejelentés**
XI. ker. Budafoki út 52. –
gépkocsibehajtó

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XI. kerület Budafoki út 95. sz.** ingatlan előtt kialakult víznyelő süllyedésére hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

Ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy a tárgyi probléma az ingatlan megközelítését szolgáló útcsatlakozás területén található.

Tájékoztatjuk, hogy a gépkocsibehajtók területének (beleértve a kocsibehajtó alatt beépített áteresztisztítását is) fenntartása a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. sz. tv. 41. §-a szerint az ingatlantulajdonosok (kezelők) feladata. A tv. végrehajtására kiadott 30/1988. MT. rendelet 30. §. 3. bek. értelmében „az ingatlan megközelítését szolgáló útcsatlakozás fenntartásáról annak az ingatlannak a tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni, amelyre az útcsatlakozás a járművek számára a közútról való ráhajtást lehetővé teszi.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. május 7.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály