

címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 24518– 2 /2024.**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 154603 sz. bejelentés**  
**XIV. ker. Szentmihályi út – Füredi utca,**  
**sérült víznyelő és burkolathiba az**  
**útpályán**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XIV. kerület Szentmihályi út – Füredi utcai buszmegálló környezetében** található sérült víznyelőre és az útpálya burkolathibáira hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A sérült víznyelő nem tartozik Társaságunk üzemeltetésébe így annak javításában illetékességgel nem rendelkezünk.

Az útpálya burkolatának javítását előirányozzuk fenntartási programunkba. Tájékoztatjuk, hogy az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési-, fenntartási feladatokat a rendelkezésre álló források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembevételével, kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük. A városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igény miatt a kivitelezés időpontjával kapcsolatban nem tudunk információval szolgálni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. október 10.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály