

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 24791 – 2 /2024**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 154880 sz. bejelentés**
Váci út – M3 Dózsa György út megálló
lift melletti járdasüllyedés
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **Váci úton az M3 metró Dózsa György úti megállójának liftje mellett** kialakult járdasüllyedésre hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi burkolathiba a 2022-ben kialakított járdaszakaszon található, melynek garanciális időszaka még nem zárult le. A hibáról értesítettük a beruházás kivitelezőjét.

A javítások elvégzéséig kérjük szíves türelmét, egyben tájékoztatásunk elfogadását!

Budapest, 2024. október 10.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály