



címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 27164 – 2 /2024.**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 156368 sz. bejelentés**  
**XIV. ker. Erzsébet királyné útja 71.**  
**burkolathiba a vágányzónában**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XIV. kerület Erzsébet királyné útja 71.** számú ingatlan előtt kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi meghibásodás a közúti vasúti pálya biztonsági vágányzónáján belül található. A vágányzónán belüli terület üzemeltetését a Budapest Közlekedési Zrt. látja el, Társaságunk a hiba kijavításával kapcsolatban hatáskörrel nem rendelkezik.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. november 4.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály