



címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 27720 – 2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 156586 sz. bejelentés**
XI. ker. Bartók Béla út –
vágányzónában burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XI. kerület Bartók Béla úton** vágányzónában kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi meghibásodás a közúti villamosvasúti sínpálya biztonsági vágányzónáján belül található. A vágányzónán belüli terület üzemeltetését a Budapest Közlekedési Zrt. látja el, Társaságunk a hiba kijavításával kapcsolatban hatáskörrel nem rendelkezik.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. november 13.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály