



címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 27995 –2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 156604 sz. bejelentés**
X. ker. Gitár utca – Maglódi út
burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **X. kerület Gitár utca – Maglódi út csomópont** közelében kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi meghibásodás a villamos vágányzónán belül található, amely nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett hálózathoz. A terület illetékes kezelője nyilvántartásunk szerint a BKV Zrt.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. november 13.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály