

címzett: **Járókelő Egyesület**e-mail: **budapest@jarokelo.hu**iktatószám: **BPK/ 29987 – 2 /2024.**tárgy: **JÁRÓKELO 157107 sz. bejelentés****V. ker. Széchenyi István tér –
Eötvös tér – útburkolati hiba**e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu****Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!**

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben az **V. kerület Széchenyi István tér – Eötvös tér csomóponti útpályában** kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi helyszínen az útpálya állapota Társaságunk előtt ismert. Helyszíni ellenőrzésünk során a meghibásodással kapcsolatban felmerült a vízvezetékhalózat érintettsége, amely nem tartozik a Társaságunk által kezelt létesítmények közé, ezért a problémáról értesítettük az illetékes Fővárosi Vízműveket és kértük a meghibásodás okának azonosításával kapcsolatos vizsgálatukat. A vizsgálatok eredményétől függően Társaságunk a javítások elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. december 3.

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály