

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 30203– 2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 157271 sz. bejelentés**
X. ker. Keresztúri út 41.
Egy nagyon megsüllyedt csatorna
fedél
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **X. ker. Keresztúri út 41. előtt a buszmegállóban található burkolathibára** hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

A **X. ker. Keresztúri út** állapota Társaságunk előtt ismert. Útellenőri Szolgálatunk rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteesszük a szükséges intézkedést.

A X. ker. Keresztúri út 41. előtt a buszmegállóban található burkolathibát Útellenőri Szolgálatunk is észlelte, a burkolathiba megszüntetése érdekében a szükséges intézkedést megtettük, a munkát előirányoztuk fenntartási feladataink közé. Tájékoztatjuk, hogy az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési-, fenntartási feladatokat a rendelkezésre álló források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembevételével, kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük. A városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igény miatt a kivitelezés időpontjával kapcsolatban nem tudunk információval szolgálni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. december 3.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály