

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 31017 – 2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 158759 sz. bejelentés**
IX. ker. Soroksári út 4. sérült szegély
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **IX. kerület Soroksári út 4. sz.** előtt lévő szegélykő hibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi szegélyhiba javítását fenntartási feladataink között előirányozzuk. Tájékoztatjuk, hogy az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési-, fenntartási feladatokat a rendelkezésre álló források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembevételével, kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük. A városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igény miatt a kivitelezés időpontjával kapcsolatban nem tudunk információval szolgálni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. december 2.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály