

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 1188 -2 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 160600 sz. bejelentés**
IX. ker. Máriássy u. 2. burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **IX. kerület Máriássy utca 2. szám** előtti gáz tolózár körül kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Helyszíni szemlénk alkalmával a tárgyi címen lévő útburkolatot megvizsgáltuk, azonban azonnali beavatkozást igénylő hibát nem észleltünk.

Tájékoztatjuk, hogy az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési-, fenntartási feladatokat a rendelkezésre álló források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembevételével, kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük. A városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igény miatt elsősorban a közúti forgalomra veszélyt jelentő, azonnali beavatkozást igénylő problémák megszüntetésére szükséges sort keríteniünk.

A helyszínt a továbbiakban is figyelemmel kísérjük és amennyiben azonnali beavatkozás válik szükségessé a javítások elvégzése érdekében intézkedünk.

A gázlezáró-szerelvénnyel kapcsolatos meghibásodások az MVM Főgáz Földgázelosztási Kft. hatáskörébe tartoznak.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. február 5.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály