

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 274 – 2 /2025.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 160633 sz. bejelentés**
III. ker. Mozaik u. 24. – megsüllyedt
aknafedél
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **III. kerület Ángel Sanz Bríz úton**, a Mozaik utcai csomópont előtt található fedlap süllyedésére hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi helyszínen az útpálya állapota Társaságunk előtt ismert. Helyszíni ellenőrzésünk során a meghibásodással kapcsolatban felmerült a csatornahálózat hálózat érintettsége, amely nem tartozik a Társaságunk által kezelt létesítmények közé, ezért a problémáról értesítettük az illetékes Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-t és kértük a meghibásodás okának azonosításával kapcsolatos vizsgálatukat. A vizsgálatok eredményétől függően Társaságunk a javítások elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. január 20.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály