

címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 1121-1 /2025.**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 160826 sz. bejelentés**  
**III. ker. Bécsi út 201. – megsüllyedt**  
**aknafedél**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **III. kerület Bécsi út 201. sz.** ingatlan előtt kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi helyszínen az útpálya állapota Társaságunk előtt ismert. Helyszíni ellenőrzésünk során a meghibásodással kapcsolatban felmerült a csatornahálózat hálózat érintettsége, amely nem tartozik a Társaságunk által kezelt létesítmények közé, ezért a problémáról értesítettük az illetékes Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-t és kértük a meghibásodás okának azonosításával kapcsolatos vizsgálatukat, amely eredményétől függően Társaságunk a javítások elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. január 13.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály