

címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 2156 – 2 /2025.**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 162299 sz. bejelentés**  
**XIII. ker. Jászai Mari tér 6. vonala,**  
**burkolathiba kerékpárúton**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban, amelyben a **XIII. kerület Jászai Mari tér 6.** szám vonalában, kerékpárúton kialakult burkolathibára hívja fel a figyelmünket, az alábbi tájékoztatást adjuk:

A jelzett burkolathiba parkolásgátló oszlop kitörése következtében keletkezett. A közvetlen balesetveszélyt elhárítottuk, a parkolásgátló oszlop javítását megrendeltük. A végleges burkolatjavítást az oszlop pótlását követően tudjuk elvégezni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. február 14.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály