

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 4793 - 3 /2025.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 164177 sz. bejelentés**
V. ker. Múzeum krt. 41._
vágányzónában szegélyhibák
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben **Budapest V. kerület Múzeum krt. 41. sz. ingatlannal szemben, a vágányzónában** kialakult szegélyhibákra hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi meghibásodás a közúti villamosvasúti sínpálya biztonsági vágányzónáján belül található. A vágányzónán belüli terület üzemeltetését a Budapesti Közlekedési Zrt. látja el, Társaságunk a hiba kijavításával kapcsolatban hatáskörrel nem rendelkezik.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. március 31.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály