

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 9701 – 2 /2025.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 167424 sz. bejelentés**
XIV. ker. Nagy Lajos király útja 74/a. –
szegélyhiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XIV. kerület Nagy Lajos király útja 74/a.** sz. ingatlan előtt (villamos-sínek felől) kialakult szegélyhibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi meghibásodás nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett hálózathoz. A szegély a villamos vágányzóna területén belül található, melynek illetékes kezelője nyilvántartásunk szerint a BKV Zrt.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. április 29.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály