

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 9698 – 2 /2025.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 167425 sz. bejelentés**
XIV. ker. Szentmihályi út – Kerepesi út
kereszteződés burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XIV. kerület Szentmihályi út és Kerepesi út kereszteződésében** kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi meghibásodás a HÉV vágányzóna területén található, amely nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett hálózathoz. A terület illetékes kezelője nyilvántartásunk szerint a MÁV-HÉV Zrt.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. április 29.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály