

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 9714 – 3 /2025.**
tárgy: **JÁRÓKELOŐ 167506 sz. bejelentés**
XIII. ker. Szent István krt. – Jászai Mari tér_
vágányzónában úthibák
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben **Budapest XIII. kerület Szent István krt. – Jászai Mari téren** kialakult úthibákra hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi meghibásodás a közúti villamosvasúti pálya biztonsági vágányzónáján belül található. A vágányzónán belüli terület üzemeltetését a Budapesti Közlekedési Zrt. látja el, Társaságunk a hiba kijavításával kapcsolatban hatáskörrel nem rendelkezik.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. május 9.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály