

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 10350 – 2 /2025.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 167808 sz. bejelentés**
XIV. ker. Szugló utca / Nagy Lajos király útja autóbussmegálló megsüllyedve
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XIV. kerület Szugló utca / Nagy Lajos király útja autóbussmegálló (Örs vezér tere irány)** útburkolatának állapotára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

A tárgyi autóbussmegálló állapota Társaságunk előtt ismert. Útellenőri Szolgálatunk rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő autóbussmegállót is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

Tájékoztatjuk, hogy az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési-, fenntartási feladatokat a rendelkezésre álló források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembevételével, kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük.

A süllyedéseket megszüntető hosszútávú megoldást a megálló teljes körű felújítása jelentené, amely azonban túlmutat a fenntartás feladatkörén és meghaladja Társaságunk jelenlegi lehetőségeit.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. május 8.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály