

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 12839 – 2 /2025.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 169561 sz. bejelentés**
VIII. ker. Üllői út 76. – leromlott állapotú
zöldfelület
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **VIII. kerület Üllői út 76. sz.** ingatlan előtt leromlott állapotú zöldfelületre hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi meghibásodás a park területén található, amely nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett hálózathoz. A terület illetékes kezelője nyilvántartásunk szerint a BKM NZrt. FŐKERT Kertészeti Divíziója.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. május 22.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály