

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 14264 - 2 /2025.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 170529 sz. bejelentés**
XIV. ker. Thököly út – Hungária körút
kereszteződésben burkolathibák
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XIV. kerület Thököly út – Hungária körút** kereszteződésében kialakult burkolathibákra hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útkereszteződést is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A bejelentéshez csatolt fényképen a villamossínek melletti meghibásodások a közúti vasúti pálya biztonsági vágányzónáján belül találhatók. A vágányzónán belüli terület üzemeltetését a Budapest Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) látja el, Társaságunk a hiba kijavításával kapcsolatban hatáskörrel nem rendelkezik.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. június 10.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály