

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 21492 –2 /2025.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 175486 sz. bejelentés**
XX. ker. Nagysándor J. u. 24.
gáztolózárhiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XX. kerület Nagysándor József utca 24.** szám előtt lévő burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

Helyszíni ellenőrzésünk során a meghibásodással kapcsolatban felmerült a gázhálózat érintettsége. Az útszakaszon a gázvezeték-hálózat nem tartozik a Társaságunk által kezelt létesítmények közé, ezért a problémáról értesítettük az illetékes MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t és kértük a meghibásodás okának azonosításával kapcsolatos vizsgálatukat, amelynek eredményétől függően Társaságunk a javítások elvégzése érdekében a szükséges intézkedést megteszi.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. augusztus 5.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály