

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 233-1 /2026.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 178847 sz. bejelentés**
XI. ker. Karinthy Frigyes út – Egr
József utca sarka – tönkrement
kerékpártámasz
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XI. kerület Karinthy Frigyes út – Egr József utca sarkánál a járdán található tönkrement kerékpártámaszra** hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

Társaságunk a tárgyi útvonalat tömegközlekedési útvonalként üzemelteti, tehát csak az útpálya tartozik az üzemeltetésünkbe. A bejelentésben szereplő meghibásodás a járdafelületen található. A terület illetékes kezelője és üzemeltetője nyilvántartásunk szerint a XI. Kerület Önkormányzata.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2026. január 5.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály