

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 26326 – 2 /2025.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 179201 sz. bejelentés**
XIII. ker. Váci út – Róbert Károly körút
kerékpárút – fedlap körüli burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben az **XIII. kerület Váci út – Róbert Károly körút csomópontjában** a kerékpárúton lévő fedlap körül kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is, és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

A bejelentésben szereplő helyszín közelében közműcég végzett javítási munkákat, és ennek során – mint építési területen - sérült a fedlap körüli burkolat. Társaságunk felhívta a kivitelező figyelmét az észlelt problémára. Ezt követően a kivitelező cég vállalta a helyreállítást.

A javítások elvégzéséig kérjük szíves türelmét, egyben tájékoztatásunk elfogadását!

Budapest, 2025. szeptember 16.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály