

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 27344 – 2 /2025.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 179976 sz. bejelentés**
III. ker. Táncsics Mihály utca 44/A –
burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben az **III. kerület Táncsics Mihály utcában** kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteesszük a szükséges intézkedést.

A Táncsics Mihály utca Ezüsthely utca – Égető utcák által határolt szakaszán kívül eső területei nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett hálózathoz. A terület illetékes kezelője nyilvántartásunk szerint Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. október 8.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály