

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 30871 – 2 /2025.**

tárgy: **JÁRÓKELŐ 182193 sz. bejelentés**

**II. ker. Széll Kálmán tér – óraoszlop
körül burkolathiba**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **II. kerület Széll Kálmán tér óraoszlop körüli világító díszburkolaton** kialakult burkolathibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi meghibásodott világító díszköburkolat nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett hálózathoz.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. november 20.

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály